

O.26 - Reparo intra-oral de prótese parcial fixa metalocerâmica sobre implante: relato de caso clínico

Micelli ALP, Almeida-JR AA, Haneda IG, Fonseca RG

O reparo de uma restauração metalocerâmica fraturada é uma opção de tratamento que pode aumentar a longevidade da restauração, conservar a estrutura dental e/ou a integridade de componentes de implantes, além de ser simples de realizar e de baixo custo. Entretanto, o reparo é muitas vezes considerado um desafio pelos clínicos, pois existe muita dúvida quanto aos procedimentos que devem ser empregados para conseguir um resultado satisfatório. Assim, com base na necessidade de orientar o clínico frente a uma situação de fratura de porcelana, apresenta-se, aqui, uma técnica de reparo intra-oral que pode ser usada frente a uma situação de fratura de faceta cerâmica de uma prótese parcial fixa. A técnica consistiu no tratamento da superfície cerâmica remanescente e aplicação de resina composta microhíbrida, seguindo os passos de um protocolo que, de acordo com a literatura científica, tem promovido alta resistência de união com a porcelana.